



Relatório de Vistoria - Protocolo nº 825049

1. Dados Gerais

Nº da Notificação 632697	Tipo de Protocolo Fiscalização	CNPJ/CPF 05.853.163/0001-30
Nome do Estabelecimento Estádio Arena Itacaiúnas Asdrubal Bentes		Unidade de Atendimento 5º GBM
Endereço Completo KM 9, RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, CIDADE NOVA, MARABA - PA.		
Cidade MARABA	Bairro Centro	
Latitude -5.374577	Longitude -49.105874	

2. Objeto

RELATÓRIO DA 1ª VISTORIA TÉCNICA CONFORME PROTOCOLO SISGAT ACIMA REFERIDO, por solicitação direta do proprietário/ responsável.

3. Justificativa

O presente relatório tem por finalidade aplicar os padrões mínimos de Segurança Contra Incêndios e Emergências, segundo a legislação vigente, e proporcionar condições de segurança aos ocupantes desta edificação e área de risco, possibilitando a evacuação segura do local em caso de sinistro.

4. Referência Legal

LEI ESTADUAL Nº 9.234 DE 24 DE MARÇO DE 2021;
LEI Nº 5930 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1995;
LEI ESTADUAL Nº. 6010 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
DECRETO 2.247 DE 23 DE MARÇO DE 2022;
INSTRUÇÃO TÉCNICA DO CBMPA DE Nº 01 A 12/2019

5. Medidas e Documentações Exigidas

Medida/Documentação	Exigida	Existente	Conforme
Sistema de Extintores de Incêndio	Sim	Sim	Não
Sinalização de Emergência	Sim	Sim	Não
Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento	Não	Não	Não
Sistema de Hidrantes e Mangotinhos	Sim	Sim	Não



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS**

Medida/Documentação	Exigida	Existente	Conforme
Acesso de Viaturas na Edificação	Sim	Sim	Não
Saída de Emergência	Sim	Sim	Não
Iluminação de Emergência	Sim	Sim	Não
Brigada de Incêndio	Sim	Não	Não
Plano de Emergência contra Incêndio	Sim	Não	Não
Compartimentação Vertical	Não	Não	Não
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas	Sim	Não	Não
Sistema de Detecção Automática de Incêndio	Não	Não	Não
Hidrante Público	Sim	Sim	Não
Segurança Estrutural contra Incêndio	Sim	Não	Não
Programa de Segurança contra Incêndio e Emergências	Não	Não	Não
Compartimentação Horizontal	Não	Não	Não
Sistema de Chuveiros Automáticos	Não	Não	Não
Sistema de Alarme de Incêndio	Sim	Sim	Não
Brigada Profissional	Não	Não	Não
Sistema de Controle de Fumaça	Não	Não	Não

5.1 Observações das Medidas/Documentações Exigidas

Sem observações.

6. Histórico de Cumprimento de Exigências

Exigência	Data inválida	Data inválida	Data inválida	22/01/2025
APRESENTAR PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Pendente
APRESENTAR ART DE INSTALACAO/MANUTENCAO DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Pendente
APRESENTAR ART DE INSTALACAO/MANUTENCAO DOS ELEVADORES	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Pendente
APRESENTAR ART DE MANUTENÇÃO/EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ALARME	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Pendente
APRESENTAR ART DE EXECUCAO/MANUTENCAO DO SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Pendente
APRESENTAR ART DE EXECUCAO/MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Pendente
INSTALAR BARRA ANTIPANICO NAS PORTAS DE SAIDA DE EMERGENCIA EM LOCAIS DE REUNIAO DE PUBLICO COM MAIS DE 200 PESSOAS	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Pendente



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS**

Exigência	Data inválida	Data inválida	Data inválida	22/01/2025
INSTALAR SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA CONFORME PROJETO APROVADO OU IT CORRESPONDENTE EM VIGOR	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Pendente
INSTALAR PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA CORRESPONDENTE	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Pendente
ADEQUAR PARA A EDIFICACAO O NUMERO DE SAIDAS DE EMERGENCIA, CONFORME PROJETO APROVADO	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Pendente
CORRIGIR A INSTALAÇÃO DA BOMBA CONFORME DETERMINADO NO PROJETO	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Pendente
AUTOMATIZAR O CONJUNTO DE BOMBAS DE INCENDIO DO SISTEMA DE HIDRANTES CONFORME IT CORRESPONDENTE EM VIGOR	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Pendente
INSTALAR DE MANEIRA INDEPENDENTE A REDE ELETRICA GERAL O SISTEMA DE BOMBAS DE INCENDIO	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Pendente
INSTALAR PLACA DE CAPACIDADE DE PUBLICO NO PADRAO APRESENTADO NO SITE DO CBMPA PROXIMO A PORTA DE ENTRADA NOS LOCAIS DE REUNIAO DE PUBLICO	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Pendente
APRESENTAR CERTIFICADO VÁLIDO DE BRIGADA DE INCÊNDIO EMITIDO POR EMPRESA CREDENCIADA PELO CBMPA	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Pendente
INSTALAR SISTEMA DE PROTECAO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA CORRESPONDENTE	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Pendente

7. Anexos da Atribuição

[Link para download](#)

Arquivo 01 - Infração-825049.pdf

Auto de Infração



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS**



Arquivo 02 - AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS .jpeg

Registro de Atribuição



Arquivo 03 - FACHADA.jpeg

Registro de Atribuição



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS**



Arquivo 04 - ABETURA UTILIZANDO PORTÕES DE CORRER.jpeg

Registro de Atribuição



**Arquivo 05 - ABERTURAS IRREGULARES PORTÃO DE CORRER E SEM BARRA
ANTIPANICO.jpeg**



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS**

Registro de Atribuição



Arquivo 06 - AUSENCIA DE ILUMINAÇÃO.jpeg

Registro de Atribuição





**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS**

Arquivo 07 - ESPAÇO SEM SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO.jpeg

Registro de Atribuição



Arquivo 08 - ACESSO AOS BANHEIROS.jpeg

Registro de Atribuição



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS**



Arquivo 09 - PAINEL FORA DO PARDÃO..jpeg
Registro de Atribuição



Arquivo 10 - BANHEIROS SEM SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA.jpeg
Registro de Atribuição



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS**



Arquivo 11 - PORTÕES SEM BARRAS ANTIPANICO.jpeg

Registro de Atribuição



Arquivo 12 - PASSARELA QUE DÁ ACESSO ÀS ARQUIBANCADAS.jpeg

Registro de Atribuição



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS**



Arquivo 15 - SEM EQUIPAMENTOS E SEM SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA.jpeg
Registro de Atribuição



Arquivo 16 - SEM ILUMINAÇÃO E PORTÕES SÃO IRREGULAR.jpeg



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS**

Registro de Atribuição



Arquivo 17 - SEM ASSENTOS E SEM IDENTIFICAÇÃO.jpeg

Registro de Atribuição





**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS**

Arquivo 18 - SEM SINALIZAÇÃO DE SAIDA E ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA.jpeg

Registro de Atribuição



Arquivo 19 - SAIDA DE EMERGENCIA.jpeg

Registro de Atribuição



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS**



Arquivo 20 - SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO INCOMPLETA.jpeg

Registro de Atribuição



Arquivo 21 - SISTEMA DE ALARME INCOMPLETO E DESLIGADO..jpeg

Registro de Atribuição



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS**




Arquivo 22 - SINALIZAÇÃO INCORRETA DE EQUIPAMENTOS.jpeg

Registro de Atribuição



Arquivo 23 - VISTA DOS ASSENTOS.jpeg

Registro de Atribuição



Arquivo 24 - SISTEMA DE ALARME INCOMPLETO E DESLIGADO.jpeg

Registro de Atribuição

8. Conclusão

Considerando-se na unidade vistoriada, as características construtivas, ocupacionais (atividade econômica) e do enquadramento quanto às medidas de Segurança Contra Incêndio e Emergência, verificou-se “in loco” a condição de INAPTA para próxima etapa de Revisão e Homologação do Processo de Segurança Contra Incêndios e Emergências – PSCIE do CBMPA.

9. Dados do Responsável

Nome do Responsável

ALEXANDRE BONFIM PEREIRA BARRETO DA ROCHA

RG

2209320 SSP/PA

Contato

(94) 98127-8902

Função/Cargo

Responsável pela SEMEL

10. Dados da Atribuição

Nome do Encarregado

2 TEN QOABM EDI FERREIRA DE SOUZA

Função

Fiscalização
Inopinada

Agendamento

Execução

Lançamento

Relatório



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS**

22/01/2025 14:30

22/01/2025 14:31

22/01/2025 18:00

22/01/2025 18:06

